



INTERVENTI SUL CONTATORE

REV. 2


DEL 22/12/2016

P20IO01

Pag. 1 di 6

ALLEGATO D

Chiusura per morosità tramite staffa di acciaio sul rubinetto messina

	<p>Rimuovere i sigilli dal cappuccio del rubinetto messina e svitare lo stesso;</p>
	<p>Chiudere il rubinetto messina servendosi del cappuccio;</p>
	<p>Riavvitare il cappuccio del rubinetto messina ed apporre nuovo sigillo con filo di ottone e piombino serrato tramite apposita pinza con l'identificazione dell'operatore.</p>
	<p>Apporre sul cappuccio del rubinetto messina la staffa di acciaio e chiuderla con il lucchetto chiave di serie CIIP.</p> <p>Lasciare sul contatore apposito talloncino contenente l'indicazione della ULM e che si tratta di utenza cessata.</p>

Chiusura per morosità tramite staffa di acciaio sul rubinetto di arresto



Chiudere il rubinetto di arresto;






Rimuovere la manopola o la leva del rubinetto di arresto;






Apporre sul perno del rubinetto di arresto (privo di manopola) la staffa di acciaio e chiuderla con il lucchetto chiave di serie CIIP.

Lasciare sul contatore apposito talloncino contenente l'indicazione della ULM e che si tratta di utenza cessata.

Chiusura per morosità disco cieco

	<p>Rimuovere i sigilli dal cappuccio del rubinetto messina e svitare lo stesso;</p>
	<p>Chiudere il rubinetto messina servendosi del cappuccio;</p> <p>Svitare il bullone tra il rubinetto messina ed il contatore ed inserire il disco cieco;</p> <p>Riavvitare il bullone ed apporre il sigillo con filo di ottone e piombino serrato tramite apposita pinza con l'identificazione dell'operatore tra il bullone ed il contatore;</p>
	<p>Riavvitare il cappuccio del rubinetto messina ed apporre nuovo sigillo con filo di ottone e piombino serrato tramite apposita pinza con l'identificazione dell'operatore.</p> <p>Lasciare sul contatore apposito talloncino contenente l'indicazione della ULM e che si tratta di utenza cessata.</p>

Chiusura per morosità con metodo cosiddetto “tomax” (soluzione 1)

		<p>Rimuovere i sigilli dal cappuccio del rubinetto messina e svitare lo stesso;</p>
		<p>Chiudere il rubinetto messina servendosi del cappuccio;</p>
		<p>Riavvitare il cappuccio del rubinetto messina ed apporre nuovo sigillo con filo di ottone e piombino serrato tramite apposita pinza con l'identificazione dell'operatore.</p> <p>Lasciare sul contatore apposito talloncino contenente l'indicazione della ULM e che si tratta di utenza cessata.</p>

Chiusura per morosità con metodo cosiddetto “tomax” (soluzione 2)



Chiudere il rubinetto di arresto (lato cliente);



Apporre il sigillo con il filo di ottone tra la manopola del rubinetto di arresto e l'asola del raccordo con il contatore; inserire il piombino serrato tramite apposita pinza con l'identificazione dell'operatore.

Lasciare sul contatore apposito talloncino contenente l'indicazione della ULM e che si tratta di utenza cessata.